

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий, в которых она эксплуатируется, и от ухода за ней. Придерживаясь некоторых практических советов, вы сможете поддержать всегда в наилучшем состоянии все элементы вашей мебели.

Правила эксплуатации и ухода за кухонной мебелью

1. Используйте мебель, согласно ее назначению
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре от +15 до +25С и относительной влажности воздуха 60%-70%. Не допускается располагать мебель в местах, куда попадают прямые солнечные лучи, а также в непосредственной близости от систем отопления.
3. При заполнении шкафов, полки следует размещать все предметы таким образом, чтобы равномерно распределить нагрузку по всей площади. На полках предметы следует размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опорам), более легкие - ближе к центру. Высокие элементы (колонны, пеналы, многоярусные шкафы) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков (полуящиков) - до 5 даН*, на полки (шкафов, стеллажей)- более 10 даН. Нормальное усилие открытия дверей - до 3 даН; усилие выдвижения ящиков (полуящиков)- до 5даН. При использовании мебельных изделий не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем регулировки петель, направляющих, либо смазки. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, стяжки и т.п. (* нагрузка (усилию) в 1даН приблизительно соответствует воздействию веса в 1 кг.)
4. Не допускайте прямого контакта мебели с водой. Пролитую жидкость немедленно промокните губкой или хлопчатобумажной тканью. Особое внимание уделяйте местам стыка ламинированных столешниц, пропилам в столешницах, местам обработки кромкой. Все пропилены, стыки должны быть обработаны герметиком.
5. Поверхности изделий следует предохранять от механических повреждений, воздействия высоких температур, от попадания растворителей, щелочей и кислот.
6. Протирать поверхность мебели следует сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль). Уход за рабочими поверхностями (столешницы, мойки и т.п.), как правило, должен осуществляться мягкой влажной тканью, поролоновой губкой или специальными щетками, возможно с применением соответствующих моющих средств. В случае использования специальных средств необходимо четко следовать инструкциям производителей, учитывать порядок и область их применения. При отсутствии специальных средств допускается уход (чистка) с применением небольшого количества водного раствора нейтрального моющего средства

При выполнении элементарных правил эксплуатации и Ухода Ваша мебель будет служить долго и приносить Вам радость в течение многих лет.

С Правилами эксплуатации и ухода за мебелью ознакомлен / _____ / _____